



## Pattex ONE FOR ALL Universal Univerzálne lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou a tmel

### VLASTNOSTI

- na Flextec® polymérovej báze
- vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou
- vysoká konečná pevnosť spoja (50 kg/cm<sup>2</sup>)
- pre interiéru aj exteriér
- vhodný na väčšinu materiálov (vrátane citlivých materiálov)
- dobré tesniace vlastnosti
- nenitkuje sa a nekvapká
- tlmí vibrácie a zvuky
- pružné spoje
- nasiakavé aj nenasiakavé povrchy
- po vytvrdnutí pretierateľný a brúsiteľný
- jednoduchá aplikácia aj pri nízkych teplotách
- bez izokyanátu
- bez rozpúšťadiel
- vyplňa škáry
- odoláva starnutiu
- korekcia spoja možná do niekoľkých minút
- použiteľné aj na vlhký podklad
- neprepadáva sa

### POUŽITIE

Pattex ONE FOR ALL Universal je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo a tmel pre interiéru aj exteriér FlexTec. Je určené na lepenie a tmelenie väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov, ako sú tehla, keramika, betón, drevovláknové a drevotrieskové dosky, sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF, drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy, zrkadlá\*.

Pattex ONE FOR ALL Universal sa dá nanášať aj na vlhké podklady. Neodporúča sa na lepenie a tmelenie materiálov trvalo ponorených vo vode. U prírodného kameňa, plastov a povrchovo upravených materiálov odporúčame vykonať test lepenia. Neodporúčame používať na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkké PVC.

\*použite zrkadlá s DIN EN 1036-1, v prípade použitia na veľkých projektoch kontaktuje svojho technického poradcu.


### PRÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Dá sa použiť aj na vlhký podklad, prípadnú usadenú vodu je nutné najprv z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne zotrite prach. V prípade potreby pred aplikáciou zakryte plochy okolo spoja fóliou alebo páskou. Skontrolujte príľnavosť povrchových náterov. Vytvrdnutie spoja závisí od prítomnosti vlhkosti (vzdušnej alebo z podkladu). Príľnavosť na hladkých podkladoch môže byť zvýšená čističom Ceresit čistič PU pien TS100.




### SPRACOVANIE

Odrežte vrch kartuše nad závitom (1). Naskrutkujte plastovú špičku (nie je treba ju zrezávať) (2) a vložte kartušu do pištole (3).



Naneste lepidlo na jeden z povrchov: vo forme bodu pre vyhladenie nerovnomerných povrchov (1); vo forme vlnky pre vyššiu počiatočnú pevnosť na širšie povrchy (2); alebo ako rovné pásy na menšie povrchy (3). V prípade vonkajšieho použitia naneste **vertikálne** pásy.



Po každej aplikácii uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo ďalej nevytekalo. Zaistíte ventiláciu. Lepené diely k sebe pritlačte, ešte kým je lepidlo vlhké (do cca 15 min), v prípade potreby behom niekoľkých minút upravte polohu lepených povrchov a znova pritlačte. Ťažké predmety zafixujte počas minimálne 24 hodín. Minimálna hrúbka vrstvy lepidla je 1 mm. V prípade lepenia nenasiakavých materiálov nesmie lepidlo tvoriť väčšie súvislé plochy, jednotlivé pásy lepidla by sa nemali spojiť.

#### Tmelenie

Pattex ONE FOR ALL Universal naneste na čisté škáry, bez prachu (max. šírka 20 mm). Dbajte na rovnomerné vyplnenie škáry bez vzniku vzduchových bublín a dutín. V škáre upravte tmel vhodným nástrojom do 15 minút od aplikácie. Pre dokonalé uhladenie povrchu škáry použite zriedený vodný roztok čistiaceho prostriedku (cca 5%). V prípade potreby ochráňte okolie škáry páskou. Po aplikácii tmelu odstráňte ochrannú pásku ešte pred jeho zaschnutím na povrchu a vyhladte povrch roztokom čistiaceho prostriedku.

#### Po vytvrdnutí

Po úplnom vytvrdnutí musí byť Pattex ONE FOR ALL Universal pretretý farbami na báze vody alebo akrylátu.

#### ČISTENIE

Prípadné zvyšky nevytvrdnutého lepidla očistite ihneď po použití suchou a čistou handrou a následne riedidlom alebo čistiacim benzínom. Vytvrdnutý Pattex ONE FOR ALL Universal je nerozpustný všetkými rozpúšťadlami a môže byť mechanicky odstránený iba pomocou vhodného nástroja (napr. škrabkou). Očistite použité nástroje ihneď po použití rozpúšťadlom alebo čistiacim benzínom.

#### NEPREHLIADNITE

Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov. Behom vytvrdnutia sa uvoľňuje metanol. Uchovávajte mimo dosahu detí. Základné vlastnosti výrobku sú uvedené v príslušnom vyhlásení o vlastnostiach.

**Prvá pomoc:** Zasiahnutú pokožku opláchnite vodou a mydlom, zasiahnuté oči vymývajte pod tečúcou vodou, pri požití vypláchnite ústa a vypite väčšie množstvo vody, prípadne vyhľadajte lekára.

#### BALENIE

Kartuša: 389 g, tuba: 142 g / 80 ml

#### SKLADOVANIE

Spotrebujte do 18 mesiacov (kartuša) / 12 mesiacov (tuba) od dátumu uvedeného na obale pri skladovaní v originálnom a nepoškodenom (neotvorenom) balení, v suchom prostredí, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom, teplom a ohňom.

#### LIKVIDÁCIA ODPADU

Balenie odovzdávajte na recykláciu len bez zvyškov, vyprázdnené. Vytvrdnutý produkt - komunálny odpad. Nevytvrdnutý produkt - zvláštny/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080410.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

<b>Báza:</b>	Flextec-Polymer (silanový polymér vytvrdzujúci vzdušnú vlhkosť)
<b>Hustota:</b>	cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplná odolnosť:</b>	od -30 °C do +80 °C, 100 °C pri krátkom vystavení
<b>Odolnosť spoja:</b>	odolný proti vlhkosti a starnutiu
<b>Otvorená doba:</b>	cca 15 min.
<b>Teplota spracovania:</b>	od +5 °C do +40 °C
<b>Vyplnenie škáry:</b>	až do 20 mm
<b>Okamžitá príľnavosť:</b>	cca 14 g/cm <sup>2</sup>
<b>Konečná pevnosť (DIN EN 205):</b>	4,0 – 5,0 N/mm <sup>2</sup> (cca 50 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Odolnosť spoja (DIN 53504):</b>	od +5 °C do +40 °C
<b>Rýchlosť vytvrdnutia:</b>	až do 2 mm/24 hod.
<b>Orientačná spotreba:</b>	cca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Zmrštenie:</b>	nezmrštuje sa

#### UPOZORNENIE:

Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizácii a množstvu použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo len ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

#### DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111  
www.pattex.sk